

益阳市鱼形山街道办事处文件

益鱼办报〔2022〕35号

益阳市鱼形山街道办事处 千吨万人饮用水水源地环境问题整治 验收申请

益阳高新区生态环境保护委员会办公室：

益阳市鱼形山街道宝林冲社区秀山水库饮用水水源保护区由我街道承担整治任务，现已完成整治，特申请验收。

附件：1.千吨万人饮用水水源地环境问题整治完成情况的报告

2.秀山水库饮用水水源地环境问题整改照片

益阳市鱼形山街道办事处

2022年4月29日

益阳市鱼形山街道办事处文件

益鱼办报〔2022〕36号

益阳市鱼形山街道办事处 千吨万人饮用水水源地环境问题整治 完成情况的报告

益阳高新区生态环境保护委员会办公室：

根据《益阳高新区深入打好污染防治攻坚战 2021 年度工作方案》的要求，鱼形山街道宝林冲社区秀山水库饮用水水源保护区由我街道承担整治任务，已完成整治，现将整治情况报告如下：

一、基本情况

2020 年 12 月，益阳市人民政府对鱼形山街道宝林冲社区秀山水库饮用水水源保护区划定进行了批复，与此同时，我街道根据《益阳高新区深入打好污染防治攻坚战 2021 年度工作方案》要求，联合相关人员深入现场，对秀山水库饮

用水水源保护区现场进行排查，经查发现存在未设置隔离防护栏和保护区标志等问题。

二、整治措施

（一）合理设置隔离防护栏。在秀山水库饮用水源一级保护区边界适当位置设置约 300 米防护栏。

（二）完善设立保护区标志。在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，设置界标 10 个，交通标志牌 4 个，宣传牌 4 个。

三、完成情况

根据现场实际情况，最终设置隔离防护栏 240 米，界标 10 个，交通标志牌 4 个，宣传牌 4 个。

益阳鱼形山街道办事处

2022 年 4 月 29 日

秀山水库饮用水水源地环境问题整改照片

一、整改前现场照片



水库取水口周边无隔离防护设施



水库取水口周边沿线乡村道路无保护区标志牌

二、整改后现场照片




新设置的隔离防护栏




新设置的隔离防护栏




新设置的界标



新设置的界标




新设置的界标



新设置的界标



新设置的交通标志牌



新设置的宣传牌

益阳市鱼形山街道办事处文件

益鱼办发〔2022〕20号

益阳市鱼形山街道办事处 关于印发《鱼形山街道宝林冲社区 秀山水库饮用水水源保护区环境问题 专项整治方案》的通知

宝林冲社区、各相关部门：

《鱼形山街道宝林冲社区秀山水库饮用水水源保护区环境问题专项整治方案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

益阳市鱼形山街道办事处

2022年3月30日

鱼形山街道宝林冲社区秀山水库饮用水水源保护区环境问题专项整治方案

为全面贯彻落实《益阳市 2022 年农村千人以上饮用水水源地生态环境问题专项整治工作方案》文件精神，进一步加强我街道集中式饮用水水源地的环境保护工作，切实保障广大群众的饮用水安全，结合我街道实际，制定本方案。

一、加强组织领导

根据上级要求，成立鱼形山街道集中式饮用水水源保护区环境问题专项整治工作领导小组(以下简称“领导小组”)，名单如下：

顾问：	万 巍	党工委书记
组 长：	刘 植	党工委书记、办事处主任
副组长：	谌建章	办事处副主任
	陈 颖	办事处副主任
	刘 平	鱼形山水库管理所所长
成 员：	郭 义	自然资源和生态环境办公室主任
	刘俊钦	农业综合服务中心主任
	孟 姿	党建办公室主任
	刘泉辉	经济发展办公室主任
	王益华	社会治安和应急管理办公室主任
	杨振华	综合行政执法大队大队长

徐振华 自然资源和生态环境办公室副主任

张 良 宝林冲社区党总支书记

领导小组下设办公室，办公地点设自然资源和生态环境办，由郭义同志兼任办公室主任，徐振华同志兼任办公室副主任，具体负责整治行动协调、指导、督查、考核验收，今后如有人员异动，则由相应人员自然递补，街道不再另行发文。

二、整治范围

（一）秀山水库饮用水水源一级保护区

水域范围为：取水口上游 330 米至下游 33 米的水域。

陆域范围为：一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。

（二）秀山水库饮用水水源二级保护区

水域范围为：一级保护区上边界上溯 670 米、下边界下延 67 米的河道水域。

陆域范围为：一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。

三、整治进度

1、4 月底前，基本完成秀山水库饮用水水源保护区环境问题整治。

2、5 月中旬，对秀山水库饮用水水源保护区整治任务重、整治难度大的环境问题进行重点攻坚，全面完成整治任务。

四、整治内容及管理

（一）全面实施整治和管理

1、规范设立保护区标志。参照《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），在保护区边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。一级保护区周边人类活动频繁区域，可因地制宜的合理利用灌木、乔木等自然植被进行生物隔离，必要时设置隔离网或隔离墙等物理屏障，加强对一级保护区内人员的管理

2、要限期拆除保护区内排污口。一级保护区内与水源地无关的所有建设项目，依法依规坚决予以取缔。二级保护区内建设的排放污染物项目，依法责令拆除或者关闭，但对于划定前合法合规建设，暂时不具备拆除或者关闭条件的，应当依照法律实事求是地制定实施整改措施，确保饮用水水源水质安全。

3、要严禁在保护区内使用农药、丢弃农药和农药包装物、清洗施药器械。保护区内农业种植和经济林应结合今后土地利用调整，逐步退出。现阶段应加强测土配方施肥，采取生态沟渠、生态缓冲带或湿地等措施，防治农（林）业面源对水源水质造成的影响，禁止新增农业种植和经济林。农膜及种植过程使用的塑料薄膜应做好收集，不得随意丢弃。

4、要优先对保护区内的村庄开展农村环境综合整治。保护区划定前已存在的符合一户一宅政策和标准的自建房，其产生的生产污水应因地制宜的采用化粪池、氧化塘、湿地

等措施进行处置或还田消纳，不得向环境排放。二级保护区内已建成的集镇，其产生的生活污水应收集后通过集中式或分散式污水处理设施进行处理，处理后的污水原则上引到保护区外排放。不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理，不得污染饮用水体。保护区内的生活垃圾应全部收集外运。

5、要对跨越保护区的道路、桥梁设立警示标志和建设处置设施。跨越保护区水体或与水体并行的县级以上（含县级）道路、桥梁应设立明显的警示标志，建设和完善桥面雨水收集处置措施与事故处置设施，并根据实际情况禁止或限制有毒有害物质和危险化学品运输，制定行之有效的应急管理措施，有效防范突发事件对供水安全的影响。

6、其他环境问题整改要求。按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）《关于答复2019饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019〕647号）等已有的政策执行。

（二）组织验收销号

环境问题整改完成后，由自然资源和生态环境办报区级相关职能部门现场验收，形成核查报告和结论性意见，符合销号标准的，报区生环办销号备案。

五、整改要求

（一）提高政治站位，提高思想认识。切实提高“千人以上”饮用水水源地环境问题可治的思想认识，各村、各部门单位要进一步提高政治站位，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”和落实以人民为中心发展理念的高度，切实把“千人以上”饮用水水源地环境问题整治作为重要任务、民生工程来抓，摆上重要议事日程，增强“千人以上”饮用水水源地环境问题整治的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）加强督查考核，严格责任追究。党建办和领导小组办公室要加强对本方案实施情况的督促检查和考核，考核结果作为年度绩效考核的重要内容，对保质保量按期完成工作任务的单位和个人，政府予以表彰奖励，对工作不力，未能按时完成任务的责任单位和个人予以通报批评和追责。

（三）强化信息公开，及时报送情况。社区、部门单位要建立信息公开制度，主动公开问题清单和整治进展情况，接受社会监督；2022年3月5日前，将整治任务重、整治难度大的问题上报至领导小组办公室审核批准，并由领导小组办公室报县生环办进行备案；2022年3月-5月，每月20日向领导小组办公室汇总报送《2021年湖南省农村级千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表》的电子版和加盖公章的纸质或扫描件；2022年5月20日前，报送专

项整治工作总结。

附件：1.鱼形山街道秀山水库饮用水水源保护区划分
示意图

2.鱼形山街道秀山水库饮用水水源保护区环境
问题整治清单及进度表

附件 1:

秀山水库饮用水水源保护区划分示意图



水源地排查情况清单及进度表

填报单位(盖章):

填报时间: 2022年5 月 20 日

总序号	分序号	市州	县区	水源地名称	水源地类型	保护区类型 (一级/二级)	联系人	联系电话	问题类型	问题具体情况	备注
599	61	益阳市	益阳东部新区 (鱼形山街道)	东部新区鱼形山街道宝林冲社区 秀山水库饮用水水源保护区	水库	一级	傅锋	13762713520	其他问题	一级标志标牌(包括保护区界标、宣传牌、交通指示牌、隔离防护网)不完善,旧的标志、标牌更换	已于2022年5月20基 本完成整 改,待上 级审核
599	61	益阳市	益阳东部新区 (鱼形山街道)	东部新区鱼形山街道宝林冲社区 秀山水库饮用水水源保护区	水库	二级	傅锋	13762713520	其他问题	二级标志标牌(包括保护区界标、宣传牌、交通指示牌、隔离防护网)不完善,旧的标志、标牌更换	已于2022年5月20基 本完成整 改,待上 级审核